

ESTROBOS DE CABLE

ESLINGAS DE CABLE DE ACERO

Diseñados para izaje y sujeción de cargas.
Fabricados con cable de acero de alta calidad para ofrecer seguridad, resistencia y durabilidad en aplicaciones exigentes.



ALTA RESISTENCIA

Fabricados con cable de acero de alta calidad.



SEGURIDAD GARANTIZADA

Guardacabos y terminales que protegen el cable y aseguran la carga.



VERSATILIDAD

Disponibles en múltiples diámetros y configuraciones.



CALIDAD CERTIFICADA

Fabricación bajo normas internacionales y estrictos controles de calidad.

TIPOS DE TERMINALES DISPONIBLES

		
VERTICAL	CHOKER	BASKET

CONFIGURACIONES DISPONIBLES



VERTICAL

Para izaje en línea recta.
Carga aplicada en un solo ramal.



CHOKER

Para carga con estrangulamiento.
Ofrece mayor seguridad al evitar deslizamientos.



BASKET

Para cargas en canasta.
Distribuye el peso en dos ramales.

CAPACIDADES DE CARGA DE TRABAJO SEGURA (WLL)*

DIÁMETRO DEL CABLE (pulg)	CARGA DE TRABAJO SEGURA (WLL) (ton)			LONGITUD MÍN. DEL OJO (A) mm	PESO APROX. POR PIE kg/m
	VERTICAL	CHOKER	BASKET		
3/16"	0.5	0.4	1.0	114	0.014
1/4"	0.8	0.6	1.6	127	0.024
5/16"	1.2	1.0	2.4	140	0.037
3/8"	1.7	1.3	3.4	152	0.053
7/16"	2.2	1.8	4.4	178	0.072
1/2"	2.8	2.2	5.6	203	0.094
9/16"	3.3	2.6	6.6	229	0.119
5/8"	3.8	3.0	7.6	254	0.147
3/4"	5.3	4.2	10.6	305	0.212
7/8"	6.4	5.1	12.8	343	0.288
1"	8.3	6.6	16.6	381	0.373
1 1/8"	10.5	8.4	21.0	419	0.473
1 1/4"	12.9	10.3	25.8	457	0.584
1 3/8"	15.5	12.4	31.0	495	0.704
1 1/2"	18.3	14.6	36.6	533	0.846
1 3/4"	24.7	19.8	49.4	610	1.146
2"	31.9	25.5	63.8	686	1.506
2 1/4"	39.6	31.7	79.2	762	1.916
2 1/2"	48.6	38.9	97.2	838	2.355

* WLL (Working Load Limit): Carga máxima de trabajo segura basada en un factor de seguridad 5:1.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material: Cable de acero galvanizado.
- Construcción: 6x19 o 6x36 (según diámetro).
- Terminación: Guardacabos y casquillos prensados.
- Norma de referencia: ASME B30.9 / ISO 7531
- Factor de seguridad: 5:1
- Temperatura de operación: -40 °C a 100 °C
- Acabado: Galvanizado.

RECOMENDACIONES DE USO

- Inspeccione el estrobo antes de cada uso.
- No exceda la carga máxima de trabajo (WLL).
- Evite torceduras, nudos y bordes filosos.
- Utilice guardacabos del tamaño correcto.
- Almacene en lugar seco y protegido.

ACCESORIOS OPCIONALES



GANCHOS DE IZAJE



GRILLETES



CONECTORES MAESTROS

