

SLR®



GANCHO GIRATORIO PESADO CON PESTILLO


G80

Ganchos con pestillo de seguridad para izaje de carga, múltiples aplicaciones.

Al ser giratorio, esto le permitira posicionar el gancho antes de conectarlo para así evitar torciones. Usado para izaje conectado a eslingas, cables de acero o cadenas, en pulpos de 1, 2, 3 o 4 ramales.

Acero de alta resistencia G80.

Factor de seguridad 4:1.



CARACTERÍSTICAS

1. MARCA
2. CARGA DE TRABAJO
3. MEDIDA NOMINAL (MM)
4. GRADO DE ACERO (G80=8)

*La carga probada máxima es 2 veces la carga límite de trabajo. La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.	MEDIDAS		CARGA DE TRABAJO (TON)	CARGA DE RUPTURA (TON)	DIMENSIONES (MM.)						PESO (KG)
	PULGADAS (")	MILÍMETROS (MM)			A	B	E	H	C	L	
	5/16	7-8	2	8	36	88.5	27	23.5	26	190	0.8
	3/8	10	3.15	12.6	42	104.5	32	29.5	34	233	1.5
	1/2	13	5.3	21.2	49	135	40	38	41	291.5	3.0
	5/8	16	8	32	61	161	45	45.4	53	352	5.4